

要予約



●専用メンテナンスキット付

硬質なガラス系皮膜に滑水性能を追加し、塗装表面を保護します。

ロードスター/MAZDA2/デミオ ベリーサ/軽自動車 クラス	通常施工価格 46,530円
MAZDA3/アクセラ/CX-3/CX-30/MX-30/ アテンザ(GG/GY/GH)/RX-8/プレマシー クラス	通常施工価格 51,370円
CX-5/CX-8/ MAZDA6/アテンザ(GJ)/MPV クラス	通常施工価格 54,670円
CX-60/CX-80 クラス	通常施工価格 59,730円

要予約

※バンパーのスリキズ(通常料金色・損傷が5cm×10cm)の場合

■損傷箇所の色や材質、またその程度によっては「本格修理」でなければ対応できないものもあります。(色:アーティザンレッドプレミアムメタリック等、材質:アルミのヘコミ等) ■色や損傷の数によって料金が変わる場合もあります。
■ボールネット・ルーフ・トランクなどの水平面の修理は「マツダ Q8bit」の対象外です。■詳しくはスタッフにおたずねください。

メーカーオリジナルグッズプレゼント



※新車・中古車ご購入時には適用できませんのでご了承ください。※品切れの際はご容赦ください。※写真は実物と異なる場合がございます。※タイヤはお取り寄せとなります。お客様の好みに合わせてお選びいただけます。
※価格には、タイヤ交換に関わる組み換え・脱着・バランス料・磨き・タイヤ処理料は含まれておりません。別途申し受けます。※詳しくはスタッフにおたずねください。


アルミホイール専用・盗難防止用ナット。
ホイール等のカラーに合わせて一体感を演出。



エンジン内の汚れ(デポジット)を除去。



※取付工賃は別途申し受けます。※車検・点検ご入庫の際には取替工賃の負担はございません。



※掲載商品は消費税10%に基づいた消費税込み価格です。※掲載商品の仕様・価格は2025年6月現在のものです。予告なく変更することがあります。※年式・型式・車台番号・仕様によっては取り付けができない場合がございます。※詳しくはスタッフにおたずねください。